








- B Alimentação pós-chave
- C Alimentação via MF 01
- D Alimentação direto da bateria



MULTI



Fonte: "Mecânica 2000"